

## تاریخچه کنترل عددی (NC :numerical control)

### مقدمه ای بر تاریخچه کنترل عددی :

در دنیای امروز، صنعت گسترش (وز افزون) یافته و مداوماً توسعه و تکامل می یابد و روز بروز ماشینهای افزار و دستگاههای صنعتی جدید به بازار کار عرضه می شود که هر یک تکمیل گننده ماشینهای عملی است. بطوریکه می توان قطعات ماشین آلات صنعتی را با ساده ترین (وش) و با دقت زیاد و نیز با صرف و دقت و هزینه کمتری انجام داد.

هم اکنون دامنه صنعت بجایی (سیده) است که اغلب ماشینهای افزار از سیستم کنترل عددی استفاده نمود «به صورت کاملاً خود کار طراحی و ساخته می شوند به طوری که می توان با قرار دادن نوار مخناطیسی ظبط شده توسط سیستمهای کامپیووتری (کنترل عددی) در دستگاه کنترل ماشین قطعات مختلف را با کمترین دفالت انسان به طور دقیق و کامل تراشید.

## شروع کاربرد سیستم کنترل عددی

کنترل عددی (nc) بصورت های مختلف در قسمت کنترل ماشین مورد استفاده قرار می گیرد و با این سیستم ابعاد تعیین شده توسط گدها و اعداد معین شده کنترل می گردد با استفاده از این گدها (مزها) به ماشین دستور داده می شود که عملیات مختلف را انجام دهد مثل مرکت معمول اصلی در جهات مختلف، روشن و خاموش شدن دستگاه های سرد کنده، تعیین افزار گیرها و سایر عملیت بنابر این موقعیت مکانی (محل) یک شماره در دستگاه کنترل مشخص می گردد.

**مکان تدریجی سیستم برنامه ریزی ماشین ابزار n.c**

همزمان باشد پیشرفت و توسعه دستگاه های N.C تکنیک های برنامه ریز برای بوجود آمدن دستگاه های کنترل نیز روز به روز گسترش می یافتد. ابتدا یک برنامه ساده دو محوری برای ماشین فرز نوشته و به مرحله اجرا در آمد. سپس برنامه ریزی سه بعدی (سه محوری) طرح ریزی گردید از طرفی همانگونه که طراحی ماشین های ابزار C.N انجام می گرفت سه بعدی می شد که در تولید نیز مورد استفاده قرار گیرد. در سال ۱۹۶۵ از سیستم برنامه ریزی اتوماتیک پیشنهاد شده که فعالیت های آن بوسیله آرنولد ریکل یکی از مهندسین

در سطح بسیار عالی گزارش سده . این تکنیک برنامه ریزی در MIT برای MI.T

کامپیوتر Ichnirl wind طرح ریزی و توسعه پیدا کرد . همچنین برای ساختن

موتور هوایی از کامپیوتر IBM704 IBM650 و در بعضی از موارد او

استفاده می شد . به موازات آن هوکپیانی برای توسعه مالکیت برنامه های

کامپیوتری که در MIT پایه گذاری شده بود فعالیت می کردند . هدف دیگر

این بود که با ماشینهای فرز N.C بتوان کارهای مشکل و پیچیده انجام داد به

همین منظور برنامه های امروزی در MIT زیر نظر نیروی هوایی آمریکا که

قبل از توجه توسعه آن را داده بودند روز به روز توسعه پیدا می کرد که بعدا این

نوع برنامه ریزی به نام سیستم APT نام گذاری شد . ATP به معنای

اعظیم و گران تمام شد که از نظر اقتصادی برای کمپانی های افزار اتوماتیک

بسیار عالی آشکار شد و به طور ساده قابل فهم بود . سیستم مورد نیاز بسیار

عظیم و گران تمام شد که از نظر اقتصادی برای کمپانی های بزرگ قابل

استفاده نبوده و قادر به توسعه آن نبودند علاوه بر آن نیروی هوایی اطمینان

چندانی در استاندارد کردن سیستم نداشت و نگران این بود که ممکن است با

این سیستم و با یک برنامه (یزی ساده قادر به تولید و نیز به ساخت قطعات یدکی با فرم های مختلف نباشد.

### توسخه ماشین های ابزار

اولین ماشین ابزار مجهز به دستگاه کنترل عددی nc ماشین هیدرولیکی است که به وسیله سازندگان ماشین های ابزار معمولی ساخته و توسعه پیدا کرده است. نوع ماشین های معمولی که ساخته می شد عبارتند از ماشین فرز عمودی، افقی و ماشین های فرز دروازه ای و یکی از علائم پروژه این ماشین ها افزایش تحرانسی است که به صورت الکترونیکی عمل می کنند می باشد چون صنعت و به گسترش بود هر وزه تقاضای ماشین های افزار با کنترل عددی جدیدی می شد علاوه بر آن ضریب بهره وی از ماشین های افزار با کنترل عددی که دارد دستگاههای یدکی متمرکز تری بودند سه برابر ماشین های افزار معمولی است. ماشین های افزار با کنترل عددی معمولت می باشند دقیقتر و نیز مستحکمتر ساخته می شوند.

به طور کلی ماشین های افزار با کنترل عددی بر اساس ماشین های افزار محمول طراحی و ساخته شده اند همانطوریکه تکنیک کنترل عددی توسعه می یافتد دستگاه های مختلف طراحی میگردید برای مقایسه ماشین های افزار محمولی با کنترل عددی می توان چنین اظهار داشت که در ماشین های افزار محمولی میزان تجربه شخص ماشینکار یا اپراتور مورد اهمیت است و ماشینکار بایستی قادر به کنترل هرگات ماشین با دست باشد ولی ما در ماشین های NC عملیات ماشین کاری جزء به جزء در یک مقیاس وسیعی بع وسیله دستگاههای کنترل ماشین صورت می گیرد. وظیفه ماشینکار که به وسیله دستگاه کنترل پس از محکمه کردن قطعه کار (وی میز ماشین به آن با لازم را داده و کنترل سیستم را به عهده بگیرد.

اولین ماشینی که به سیستم عددی مجهز شده بود در MIT طراحی و توسعه پیدا کرد سیستم به کار برده شده از نوع (bread-bard) بوده که به فضای نسبتاً زیادی احتیاج داشت این دستگاه کنترل از خود ماشین بزرگتر و نیز دارای لامپهای کاتدی خالی از هوا بود.

دستگاههای کنترل جدید با ترتیب بهتر و اندازه های کوچکتر طراحی و ساخته می شوند طرح های ماشین افزار NC امروزه به خاطر فاز شدید پیشرفت آنها

نیاز به قطعات و اجزاء تشکیل دهنده ظرفیتر و اصلاح هر چه بیشتر آنها در آینده خواهد داشت. بیشترین پیشرفتها احتمالاً از توجه به این مطلب است که چگونه ماشین های افزار NC می توانند هر چه کوچکتر و با دقت عمل کنند بیشتر و نیز با سیستم های مختلف و با یک فط کنترل کامپیوترا اعمالیات ماشینکاری را انجام دهند.

### تعريف کنترل عددی و تقسیم بندی سیستم های کنترل

#### تعريف کنترل عددی برای ماشین های افزار NC

تعاریف گوناگونی را می توان برای کنترل عددی (Numerical control comtrd) ارائه نمود که ساده ترین آنها این است که می توان اعمال ماشین کاری را به وسیله اعداد ریاضی کنترل نمود و نیز برای این منظور می توان از دو نوع

تعريف دیگر بیان کرد که عبارتند از :

- ۱- بوسیله برنامه رمزی (برنامه بصورت مروف) و کد رمزی (کنترل مروف) می توان مرافق عمل را کامل کرد .

## ۲- با استفاده از ذخیره کردن معلومات بدون تغییرات و وسایط انسان

مراحل عمل یک قطعه انداخته می شوند.

هدف از ایجاد ماشین های ابزارهای N.C توسعه کارخانجات بزرگ صنعتی می

باشد ذیرا که سیر تکامل تولید های صنعتی بستگی و نیاز به ایجاد و افتراض

این نوع ماشین ها داشته با استفاده از این نوع ماشین ها (ا) می توان بفوای

نیت طراحان و مهندسین طراح و نیز نقشه کش و ابزار و متاد را برآورد

مهمنترین هدف از N.C آماده کردن و اداره نمودن و خاتمه دادن و نیز کنترل

مجموع عوامل صنعتی است.

## تقسیم بندی انواع کنترل ماشین های ابزار N.C

بدون توجه به چگونگی کاربرد سیستم کنترل ماشین های ابزار مانند ماشین

های فرز دستگاه های برش و چوش ، دستگاههای بادی ، ماشین های متاد


ماشین های داخل تراشی می توان آنها (ا) به انواع مختلف زیر تقسیم بندی

نمود .

positioning system

۱- سیستمهای کلی

سیستم کلی یا نقطه به نقطه یا point to point این سیستم ساده ترین نوع کنترل می باشد محلهای لازم را به صورت خودکار می توان بدست آورد به طوری که ابزار برنده از یک نقطه به نقطه دیگر را به صورت یک خط مستقیم در صفحه xy و یا در صفحات دیگر به طور سریع پیمایید و وقتیکه به نقطه مذکور رسید عمل سوراخ کاری و تراش صورت خواهد گرفت و با تغییر ابزار می توان به طور دلفوایه عمل تراشکاری یا دیگر عملیات را ادامه داد و با در نظر گرفتن تلاش لازم عمل برقوکاری را انجام داد . همچنین می توان ابزار های مختلفی را به کار برد و مراحل عمل مثل سرعت بار را نیز در عمل حرکت سریع را می توان طوری تعیین کرد که ابزار برنده ابتدا در طول یک مسیر صورت گیرد و بهدی در طول مسیر بعدی انجام گیرد و یا اینکه حرکت در دو مسیر به صورت همزمان صورت گیرد که در این صورت وتر مثلث قائم الزاویه ای که از مسیرهای x,y,z یا مسیرهای سطحه می شوند طی می گردد.



## ۲-سیستم تراش مستقیم

در این سیستم حرکت دندۀ در یک خط مستقیم صورت می‌گیرد این (وش) مانند (وش نقطه به نقطه می‌باشد و حرکت در طول محدودهای  $x, y, z$  کنترل می‌شوند. این سیستم برای تراش اشکالی که به صورت مثلثی، هربيع مستطیل و غیره که دارای منحنی نباشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## ۳-سیستم ادامه ای

این سیستم مهمترین سیستم قابل تغییر است ضمناً تمام عملیات شروع داده شده در سیستم خطي در این سیستم اجرا می‌شود زمانیکه حرکت ابزار کنترل می‌شود عملیات تراشکاری نیز صورت می‌گیرد. از طرفی در این (وش) تراشکاری کلیه خطوط مستقیم با هر زاویه و کلیه دایره‌ها و مخروطها و یا هر شکلی قابل محسنه باشد قابل اجرا می‌باشد این (وش) را (وش ادامه ای پیوسته) نیز را می‌نامند و حرکات در ۹۰ تا ۲۷۰ ممکن کنترل می‌شوند.

## ۴-سیستم کلی و مرکب

این (وش) شامل نتایج سایر (وشهاست برای مثال اگر دستگاه کنترل ماشین با (وش ادامه ای) مجهز باشد همان عمل ادامه ای را اجرا خواهد کرد.


در این (ووش اگر دقیقاً) محلی محلی مورد نظر باشد مسیر کنترل مذکور شده و در محل مورد نظر عملیات برآمده برداشی صورت می‌گیرد در این صورت سرعت بالاتر می‌باشد.

### بلوک دیاگرام دستگاه : cnc

از آنجایی که یک دستگاه cnc به منظور انجام عملیات به صورت دقیق و خودکار به کار می‌بود لذا برای کنترل آن از سیستم کنترل حلقه بسته استفاده می‌شود.

#### بررسی یک سیستم کنترل حلقه بسته:

برای کنترل خروجی یک سیستم از طریق ورودی آن لازم است که در هر زمان از خروجی اندازه گیری به عمل آمده و ضمن تعیین انحراف آن از مقدار دلفواه فرمانی مناسب به ورودی اعمال گردد تا خروجی به میزان مطلوب برسد اگر سیستم مطلوب را به  $s$  و میزان انحراف خروجی را از مقدار دلفواه به  $E$  نشان دهیم می‌توان این سیستم ساده را به صورت شکل زیر نشان داد:



بلوک E در حقیقت وظیفه قابل فهم کردن کمیت و کیفیت فرومی (ا برای

بلوک S دارد و در حقیقت شبکه FEED BUCK را شکل می دهد. چنانچه


دیده می شود برای یک عمل کنترل ، یک حلقه تشکیل داده ایم تا در هر لحظه

بتوانیم با اندازه گیری فرمی و مقایسه آن با مقدار مطلوب فرمان مناسب

را به سیستم اعمال کنیم.

سیستم S می تواند دارای چندین ورودی و چندین خروجی باشد که می توان

آنرا به صورت شکل زیر نشان داد.



هر چه تعداد ورودی و خروجیها زیاد تر شود حلقه های FEED BACK نیز افزون تر خواهند شد، چنانکه دیده می شود در موارد عملی سیستم چند ورودی و چند خروجی بیشتر تمیق می یابند و در بعضی موارد ترکیب و تداخل این ورودیها (وی خروجیها) دیگر اشکالات فراوانی تولید خواهد کرد که در مباحث کنترل مدرن سعی می شود از طریق مهاسبات ماتریسی این تداخلها را به حداقل رساند. به طور کلی برای کنترل مناسب (وی سیستم، بلوك دیگراه آنرا می توانیم به صورت شکل زیر در نظر بگیریم.

